

## Planapo 40/0,95 von Zeiss-West

Zeigt die Überholung an der Fassung des Objektivs.

Planapo 40/0,95:



Die Verharzung der Deckglaskorrektur soll beseitigt werden.



Abschrauben der vorderen Hülse.



Abbau des Skalenringes für die Deckglasdicke.



Abbau des Stellringes mit dem Schneckengewinde.



Ausbau der Optik aus der Fassung.



Abschrauben der Blende am RMS-Gewinde.



Die Druckfeder für den Objektschutz.



Reinigung und Wiedezusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

VG  
Bernd